

Camino de Can Bargalló a Martorell, por El Maset

Fotos 1 y 2, aguas negras de Can Bargalló y Can Brians sobre el Camino. Foto 3, rotura acequia bajo el camino



Vista aérea del camino de St. Esteve, de Can Bargalló a Martorell por El Maset.
Fotografías de los puntos peligrosos o inaccesibles.
El alcalde rechaza acondicionarlos, hasta que se apruebe y se desarrolle el futuro POUM.
La Entesa seguirá insistiendo para que el gobierno local no tire el dinero en unos sitios de St. Esteve y elimine el tercermundismo de otros.